



“Agimatic-E” 带加热

加热器速度和功率的电子温度控制可调温度从50℃到350℃，精度±2℃

控制面板

1. 带有指示灯的按钮，用于设置加热和搅拌速度。
2. 电子搅拌速度控制。
3. 加热板的电子温度控制从50℃到350℃，与一个指示灯同步，该指示灯在加热板时亮起。
4. 加热板开启时，加热指示灯点亮，精度为±2℃。



型号

Part No.	Maximum stir volume litres	Height/width/Depth (exterior) cm	Power W	Weight Kg
AGIMATIC-E 7000273	up to 10	14,5 19 26	550	3,5

配有直径为8mm×长为40mm的P.T.F.E搅拌棒

